

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Начальник межрайонного отделения НД и ПР по Новошешминскому и Черемшанскому муниципальным районам РТ УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан майор внутренней службы Гиниатуллов Рафаэль Фаритович

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Руководитель Исполнительного комитета Акбуринского сельского поселения Новошешминского муниципального района Республики Татарстан Залалетдинов Жаудат Махмутович

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами с указанием положений нормативных) правовых актов): Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ (в редакции Федерального закона от 29.07.2017 года №244 – ФЗ), Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131 ФЗ-131 «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации».

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

| | |
|---|---|
| 1. Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорных башен, предназначенных для нужд пожаротушения, не предусмотрены автономные резервные источники электроснабжения. (ответственность несет Залалетдинов Ж.М.). | п. 53 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". |
| 2. В населенных пунктах Исполнительного комитета Акбуринского СП Новошешминского МР РТ (село Акбуре и с. Сульче Баш) в рамках реализации мер пожарной безопасности не организовано обучение населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний. (ответственность несет Залалетдинов Ж.М.). | ст.4, 6, 63 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ (в редакции Федерального закона от 29.07.2017 года №244 – ФЗ), п.9, ч.1, ч.3 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131 ФЗ-131 «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации». |

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -----

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки): _____